

260107②


自動車検査証

令和 8年 5月 8日

愛知運輸支局長

512260057408

自動車登録番号又は車両番号		初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	型式指定番号	類別区分番号
三河 100 そ 2206		平成27年 8月	普通	貨物	自家用		
車名				車体の形状			
三菱				バン			
車台番号				燃料の種類		総排気量又は定格出力	
FK71F-586576				軽油		7.54 ^{ℓ/ℓ}	
型式		原動機の型式		前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
TKG-FK71F		6M60		2490 _{kg}	- _{kg}	- _{kg}	2440 _{kg}
乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅	高さ	
2人	2950 _{kg}	4930 _{kg}	7990 _{kg}	837 _{cm}	249 _{cm}	349 _{cm}	
使用者の氏名又は名称							
丸安株式会社							
備考							
NOx・PM適合, 平成13年騒音99dB, 燃料タンク 1個 100L				リサイクル ¥10,910			



T9469QG2742078

A

記録年月日 令和 8年 5月 8日

自動車検査証記録事項

512260057408

1. 基本情報										
自動車登録番号又は車両番号		三河 100 そ 2206								
車台番号	FK71F-586576									
登録年月日/交付年月日		令和 8年 5月 8日		初度登録年月		平成 27年 8月		有効期間の満了する日		令和 8年 8月 9日
2. 所有者・使用者情報										
所有者の氏名又は名称		丸安株式会社								
所有者の住所		愛知県みよし市三好町八和田山5-126								[24840]
使用者の氏名又は名称		***								
使用者の住所		***								
使用の本拠の位置		***								
3. 車両詳細情報										
車名	三菱 [318]									
型式	TKG-FK71F				原動機の型式	6M60				
自動車の種別	普通		用途	貨物		自家用・事業用の別		自家用		
車体の形状	バン [021]			乗車定員		2人		最大積載量		2950 kg
車両重量	4930 kg	車両総重量	7990 kg		長さ	837 cm	幅	249 cm	高さ	349 cm
前前軸重	2490 kg	前後軸重	- kg	後前軸重	- kg	後後軸重	2440 kg	総排気量又は定格出力		7.54 kW L
燃料の種類	軽油			型式指定番号				類別区分番号		
4. 備考										
<p>[西三河], 移転登録, 管轄変更入 [27年度税制] 平成27年8月10日 新規登録 25%減税措置 済み 令和7年度エネルギー消費効率(JH25モード燃費値) 算定未了 平成27年度燃費基準達成車 使用車種規制(NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 [走行距離計表示値] 275, 700 km (令和7年7月25日) [旧走行距離計表示値] 242, 600 km (令和6年8月8日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99 dB [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 63-00228 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L 以下余白</p>										

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID T9469QG2742078



出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格
260404	三菱	H 27/8	TKG - FK71F-586576	アルミウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(愛知県)
神戸 自家用	R8.8.9	切れ	290,000 km	2,950 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	6,230

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	220 ps	TM	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	---	----	--------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	キャブ廻り	リサイクル料	10,910 円
-----------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
-----------------	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	パブコ	汚れ	小 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	-----	----	-------	-------	-----

ラッシングレール1段	シート破	有 無	特記、重点確認、他		
------------	------	-----	-----------	--	--

坂道発進補助装置	ETC	有 無
----------	-----	-----

キャブ全塗装、羽根シルバー塗装	ラジオ	良 不良
-----------------	-----	------

	バックモニタ	有 無
--	--------	-----

	カラー	白黒
--	-----	----

	電格ミラ	有 無
--	------	-----

Fガラス

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

--

取説	有	無
----	---	---

メンテノート	有	無
--------	---	---





PMマフラ	有	無
-------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク

100L

サイドバンパー 1段(丸) マーカー 2対()



Rバンパー
曲がり

タイヤmm、欠、で記載

	12	12	
11	12	6	7
F サイズ	225/90R17.5		
R サイズ	225/90R17.5		
タイヤ パタン			9